



電子部品のめっき不良の原因調査事例


めっき製品の表面に凸欠陥が発生したため、製造のどの工程で発生したのか、FIB加工機にて断面加工および観察して調査しました。




① 不良部分をGaイオンで真上から加工



② FIB加工後(真上から観察)



③ 傾けて観察



④ 拡大観察

